


VSTUP RS422A/RS485

X13


P2



S25

JUMPER
ZMENA SMERU
ODMEROVANI


SEKCE 2



S26

JUMPER
ZMENA SMERU
ODMEROVANI


SEKCE 1



VSTUP RS422A/RS485

X11


P1



S26

JUMPER
ZMENA SMERU
ODMEROVANI

SEKCE 1



ZJEDNODUSENE SCHEMA JEDNOTKY RIZENI SOURADNIC SU02

Na jednotce jsou vstupy RS422A/RS485 pro dve odmerovaci cidla
a dva nalogove vystupy +-10V 5Kohm pro pripojeni dvou pohonu

10.03.200 komr mefi

sSU02