

16

16. PŘENOSNÉ TOČÍTKO S ŘÍZENÍM

Systém CNC836 umožňuje připojit přes PLC program externí panýlek s točítkem a tlačítky na volbu os a pohybů.

Řešení externího panelu stroje s točítkem si může návrhář PLC programu vytvořit plně ve své režii, přitom může použít řešení podle kapitoly "Panel stroje zapojen jako rozšíření tlačítek systému" nebo řešení podle kapitoly "Panel stroje zapojen na přídavné vstupy a výstupy".

Firma MEFI s.r.o. nabízí řešení přenosného točítka s osmi tlačítky pro volbu osy, směru a rychloposuvu.

- ◆ Starší řešení přenosného točítka používá standardní vstupy systému a standardní vstup pro snímání čidla IRC. Tlačítka jsou zapojena do matice tlačítek CNC systému a tak nezabírají vstupy pro PLC program. V tomto případě musí být nastavena 8.dekáda strojní konstanty 96 na hodnotu 1 a 4. dekáda strojní konstanty 53 na hodnotu 0.
- ◆ Novější řešení přenosného točítka používá DMA přístup k paměti procesoru a sériovou komunikaci s točítkem. V tomto případě musí být nastavena 8.dekáda strojní konstanty 96 na hodnotu 0 a 4. dekáda strojní konstanty 53 na hodnotu 1.

Schéma zapojení přenosného točítka je v příloze tohoto návodu.

Od verze software kazety 4.031 a panelu 20.20 je možné (doporučuje se) využít systémovou implementaci ovládání točítka a ručního řízení pohybu, jak je popsáno v kapitole "Pomocné ruční pojezdy". Celá tato kapitola pojednává o starším způsobu ovádání točítka a ručního řízení pohybu.

16.1 Obsluha přenosného točítka

Na přenosném točítku jsou tato tlačítka:

X	Volba osy X.
Y	Volba osy Y
Z	Volba osy Z
4	Volba 4. osy
5	Volba 5. osy
PLUS	Posuv v kladném směru
MINUS	Posuv v záporném směru
G00	Rychloposuv

Pro správnou funkci přenosného točítka je nutno nastavit 5. dekádu strojní konstanty 99 na hodnotu 1 (viz "Strojní konstanty systému"). Tato modifikace povolí používání točítka společně s režimem MAN.

Samotná **volba osy** jen navolí osu a nezpůsobí pohyb. V systému se zvolí automaticky režim MAN a na obrazovce systému se zarámuje vyvolená souřadnice. Od tohoto okamžiku je možný posuv pomocí ručního točítka ve vyvolené ose.

Stisknutím tlačítka **PLUS** nebo **MINUS** se rozjede navolená osa a jede po dobu držení tlačítka. Rychlosť pojezdu řídí PLC program a je například 10% ze zadanej rychlosťi pro ruční režim.

Stisknutím tlačítka **G00** v případě, že je zmačknuto tlačítko PLUS nebo MINUS se zvětší rychlosť souřadnice na 100% zadanej rychlosťi pro ruční režim. Stisk samotného tlačítka G00 nezpůsobí pohyb.

V případě, že je systém v jiném režimu než v režimu MAN, jsou tlačítka PLUS, MINUS a G00 neúčinná. V tomto případě prvním stiskem tlačítka pro volbu osy se nejdříve zvolí režim MAN a pak se zvolí příslušná osa.

16.2 Kódy tlačítek pro přenosné točítka

Tlačítka přenosného točítka jsou zapojena do maticy tlačítek CNC systému a tak nezabírají vstupy potřebné pro PLC program.

Kódy tlačítek získá PLC program prostřednictvím buňky **MATT**. Na snímání může PLC program použít mechanizmus popsaný v kapitole "Snímání tlačítek z panelu systému CNC836 do PLC".

Kódy pro přenosné točítka v buňce MATT jsou:

- ◆ **D0h** volba osy X
- ◆ **D1h** volba osy Y
- ◆ **D2h** volba osy Z
- ◆ **D3h** volba osy 4
- ◆ **D4h** volba osy 5
- ◆ **D5h** pohyb PLUS , není rychloposuv
- ◆ **D6h** pohyb MINUS, není rychloposuv
- ◆ **D7h** pohyb PLUS rychloposuvem
- ◆ **D8h** pohyb MINUS rychloposuvem

16.3 Návrh řešení přenosného točítka v PLC programu

Návrh řešení přenosného točítka je pro 3 souřadnice. Program je řešen pomocí mechanizmů v modulu PROVOZ_VYSTUP:

definice symbolů:

```
EQUI CAS_PREVZETI,30
EQUI RYCHLOST_VELKA,1000
EQUI RYCHLOST_MALA,100
EQUI TL_X_TOC,0D0H
EQUI TL_Y_TOC,0D1H
EQUI TL_Z_TOC,0D2H
EQUI TL_PLUS_TOC,0D5H
EQUI TL_MINUS_TOC,0D6H
EQUI TL_PLUSG00_TOC,0D7H
EQUI TL_MINUSG00_TOC,0D8H
```

deklarace paměti:

PAM: DFM PAM_TL_X,PAM_TL_Y,PAM_TL_Z,„„„
DFM TLAC_TOC,„„„,

program v modulu PROVOZ_VYSTUP:**;ZRUSENI RUCNIHO REZIMU**

LOD	REZIMPI	;PRI ZMENE REZIMU NA NECO JINEHO
EQ	CNST.17H	;NEZ MAN SE ZRUSI EXTERNI RIZENI
JL1	DEK_REZ_K	;FEED_OVR A MAN_REQ
EQ	CNST.19H	
JL1	DEK_REZ_K	
LDR	TLAC_TOC	
JL1	DEK_REZ_K	
FL	0,FEED_OVR	;ZRUSENI FEED_OVR
FL	0,MAN_REQ	;ZRUSENI MAN_REQ
FL	0,PAM_TL_X	
FL	0,PAM_TL_Y	
FL	0,PAM_TL_Z	

DEK_REZ_K:**;RIZENI RYHLOPOSUVU**

LDR	MCH_TL_X	;TESTUJEME JEN V KLIDU
LO	MCH_TL_Y	
LO	MCH_TL_Z	
JL1	DEK_G00E	;JE NECO ROZPRACOVANE
LOD	MATT	;RIZENI RYHLOPOSUVU
EQ	TL_PLUSG00_TOC	;TEST TLACITEK
JL1	DEK_G00	
EQ	TL_MINUSG00_TOC	
DEK_G00:	LOD RYCHLOST_VELKA	;PREDVOLBA VELKE RYCHLOSTI (PROMILE)
	STO1 WORD.BZH09	;PODMINENY ZAPIS VELKE RYCHLOSTI
	CA	
	LOD RYCHLOST_MALA	;PREDVOLBA MALE RZCHLOSTI (PROMILE)
	STO1 WORD.BZH09	;PODMINENY ZAPIS MALE RYCHLOSTI

DEK_G00E:**;AKTIVACE MECHANIZMU**

LDR	MCH_TL_X	;JE NECO ROZPRACOVANO ?
LO	MCH_TL_Y	;PRIPADNA AKTIVACE JEN V KLIDU
LO	MCH_TL_Z	
LO	MCH_PLUS	
LO	MCH_MINUS	
LO	PO_F	
JL1	TLAC_PREP	;ANO
LOD	MATT	;ROZKODOVANI TLACITEK POHYBU
EQ	TL_PLUS_TOC	
FL1	1,MCH_PLUS	;PODMINENY ZAPIS PRO POHYB - PLUS
EQ	TL_PLUSG00_TOC	
FL1	1,MCH_PLUS	;PODMINENY ZAPIS PRO POHYB - PLUS
EQ	TL_MINUS_TOC	
FL1	1,MCH_MINUS	;PODMINENY ZAPIS PRO POHYB - MINUS
EQ	TL_MINUSG00_TOC	
FL1	1,MCH_MINUS	;PODMINENY ZAPIS PRO POHYB - MINUS

TLAC_PREP:

;MECHANIZMUS PRO ROZKODOVANI TLACITEK

MECH_BEGIN	FL 1,ROZKO	;MECHANIZMUS JE TRVALE AKTIVOVAN
ROZKO_OP:	EX	;MECHANIZMUS PODLE KAPITOLY:
	LOD MATTL	;„SNIMANI TLACITEK Z PANELU SYSTEMU CNC836“
	STO BZH20	
	EQ CNST.0	
	EX0	;JE PREVZETI TLACITKA ?
	LOD MATTL	
	EQ CNST.0	
	EX1	;NOVE TLACITKO
	FL 0,TLAC_TOC	;PRIZNAK TLACITKO PRO TOCITKO
;		
;	;pripadne rozkodovani jinych tlacitek	
;		
	LDR MCH_TL_X	;JE NECO ROZPRACOVANO ?
	LO MCH_TL_Y	;ROZKODOVANI JEN V KLIDU
	LO MCH_TL_Z	
	LO MCH_PLUS	
	LO MCH_MINUS	
	LO PO_F	;FUNKCE MUSI BYT V KLIDU
	JL1 ROZKO_OP	;SKOK NA ZACATEK
	LOD MATTL	;ROZKODOVANI TLACITEK VOLBY OS
	EQ TL_X_TOC	
	FL1 1,MCH_TL_X	;PODMINENA AKTIVACE MECHANIZMU VOLBA X
	EQ TL_Y_TOC	
	FL1 1,MCH_TL_Y	;PODMINENA AKTIVACE MECHANIZMU VOLBA Y
	EQ TL_Z_TOC	
	FL1 1,MCH_TL_Z	;PODMINENA AKTIVACE MECHANIZMU VOLBA Z
	JUM ROZKO_OP	
MECH_END	ROZKO	;KONEC

;MECHANIZMUS PRO VOLBU OSY X

MECH_BEGIN	MCH_TL_X	
	LOD CNST.0	
	STO WORD.BZH09	;PREDNASTAVI NOLOVOU RYCHLOST
	FL 1,TLAC_TOC	;PRIZNAK TLACITKO TOCITKA
	FL 1,MAN_REQ	;EXTERNI RIZENI POHYBU
	FL 1,FEED_OVR	;EXTERNI RIZENI RYCHLOSTI
	FL 1,PAM_TL_X	;PAMETOVE PRIZNAKY
	FL 0,PAM_TL_Y	
	FL 0,PAM_TL_Z	
	FL 0,<MPXPI AND MPYPI AND MPZPI>	;ZAKAZ POHYBU
	FL 1,JOGX,0,<JOGL AND JOGZ>	;VOLBA SOURADNICE
	TIM CITAC_TL,CAS_PREVZETI	;CAS NA PREVZETI
	FL 0,JOGX	;ZRUSENI VOLBY
	TIM CITAC_TL,CAS_PREVZETI	
	FL 1,<MPXPI AND MPYPI AND MPZPI>	;POVOLENI POHYBU
MECH_END	MCH_TL_X	

;MECHANIZMUS PRO VOLBU OSY Y

```
MECH_BEGIN MCH_TL_Y
    LOD  CNST.0
    STO WORD.BZH09      ;PREDNASTAVI NOLOVOU RYCHLOST
    FL   1,TLAC_TOC     ;PRIZNAK TLACITKO TOCITKA
    FL   1,MAN_REQ      ;EXTERNI RIZENI POHYBU
    FL   1,FEED_OVR     ;EXTERNI RIZENI RYCHLOSTI
    FL   1,PAM_TL_Y     ;PAMETOVE PRIZNAKY
    FL   0,PAM_TL_X
    FL   0,PAM_TL_Z
    FL   0,<MPXPI AND MPYPI AND MPZPI> ;ZAKAZ POHYBU
    FL   1,JOGY,0,<JOGX AND JOGZ>      ;VOLBA SOURADNICE
    TIM  CITAC_TL,CAS_PREVZETI        ;CAS NA PREVZETI
    FL   0,JOGY          ;ZRUSENI VOLBY
    TIM  CITAC_TL,CAS_PREVZETI
    FL   1,<MPXPI AND MPYPI AND MPZPI> ;POVOLENI POHYBU
MECH_END MCH_TL_Y
```

;MECHANIZMUS PRO VOLBU OSY Z

```
MECH_BEGIN MCH_TL_Z
    LOD  CNST.0
    STO WORD.BZH09      ;PREDNASTAVI NOLOVOU RYCHLOST
    FL   1,TLAC_TOC     ;PRIZNAK TLACITKO TOCITKA
    FL   1,MAN_REQ      ;EXTERNI RIZENI POHYBU
    FL   1,FEED_OVR     ;EXTERNI RIZENI RYCHLOSTI
    FL   1,PAM_TL_Z     ;PAMETOVE PRIZNAKY
    FL   0,PAM_TL_X
    FL   0,PAM_TL_Y
    FL   0,<MPXPI AND MPYPI AND MPZPI> ;ZAKAZ POHYBU
    FL   1,JOGZ,0,<JOGX AND JOGY>      ;VOLBA SOURADNICE
    TIM  CITAC_TL,CAS_PREVZETI        ;CAS NA PREVZETI
    FL   0,JOGZ          ;ZRUSENI VOLBY
    TIM  CITAC_TL,CAS_PREVZETI
    FL   1,<MPXPI AND MPYPI AND MPZPI> ;POVOLENI POHYBU
MECH_END MCH_TL_Z
```

;MECHANIZMUS PRO RIZENI POHYBU DO PLUSU

```
MECH_BEGIN MCH_PLUS
    MECH_INIT MCH_MINUS           ;PRIPADNA DEZAKTIVACE - MINUS
    FL   0,<JOGMX AND JOGMY AND JOGMZ> ;VYNULOVANI POVELU - MINUS
    LDR  PAM_TL_X                 ;NASTAVENI POVELU PRO POHYB
    WR   JOGX                      ;DO PLUSU
    LDR  PAM_TL_Y
    WR   JOGY
    LDR  PAM_TL_Z
    WR   JOGZ
    EX
    LOD  MATTI                     ;POHYB POVOLEN
    EQ   TL_PLUS_TOC               ;PO DOBU DRZENI TLACITKA
    JL1  MCH_PP                     ;SE JEDE
    EQ   TL_PLUSG00_TOC
    MCH_PP:
    EX1
    FL   0,<JOGX AND JOGY AND JOGZ> ;POHYB ZASTAVEN
MECH_END MCH_PLUS
```

```

MECH_BEGIN MCH_MINUS
    MECH_INIT MCH_PLUS
        FL    0,<JOGX AND JOGY AND JOGZ> ;PRIPADNA DEZAKTIVACE - PLUS
        LDR   PAM_TL_X ;VYNULOVANI POVELU - PLUS
        WR    JOGMX ;NASTAVENI POVELU PRO POHYB
        LDR   PAM_TL_Y ;DO MINUSU
        WR    JOGMY
        LDR   PAM_TL_Z
        WR    JOGMZ
        EX
        LOD   MATTL ;POHYB POVOLEN
        EQ    TL_MINUS_TOC ;PO DOBU DRZENI TLACITKA
        JL1   MCH_PQ ;SE JEDE
        EQ    TL_MINUSG00_TOC
MCH_PQ: EX1
        FL    0,<JOGMX AND JOGMY AND JOGMZ> ;POHYB ZASTAVEN
MECH_END  MCH_MINUS

```

program v modulu PIS_CLEAR a PIS_INIT

```

MECH_INIT    MCH_TL_X    ;INICIALIZACE MECHANIZMU MCH_TL_X
MECH_INIT    MCH_TL_Y    ;INICIALIZACE MECHANIZMU MCH_TL_Y
MECH_INIT    MCH_TL_Z    ;INICIALIZACE MECHANIZMU MCH_TL_Z
MECH_INIT    MCH_PLUS    ;INICIALIZACE MECHANIZMU MCH_PLUS
MECH_INIT    MCH_MINUS   ;INICIALIZACE MECHANIZMU MCH_MINUS

```