

Přehled verzí aplikace WinTechnol

Verze 2.0.16

5. 2. 2009

Opravené chyby

- Opravena chyba, která znemožňovala ladění s DOS verzemi systému a WinCNC revize menší než 637.
- Opraveno nesprávné ukládání informace o aktuální konfiguraci do souboru projektu (správně se ukládá do souboru pracovního prostoru wtw).
- Opraveno několik drobných chyb editoru.

Verze 2.0.15

4. 12. 2009

Změny

- Bylo změněno uspořádání dialogu „Proměnná“ tak, aby bylo možné zobrazovat delší názvy bitů.
- Do dialogu „Proměnná“ bylo přidáno tlačítko „Invertovat“, které slouží pro invertování hodnoty bitových proměnných.
- Byl zvětšen dialog „Mechanismy“, aby bylo možné zobrazit současně více mechanismů, a byly vidět i delší názvy.
- Podmíněný překlad kontroluje kromě zdrojových a hlavičkových souborů PLC také podpůrné soubory.
- WinTechnol nyní umožňuje sledování a nastavování proměnných typu DWRD a REAL.
- Při prvním otevření správce souborů se v levém okně nyní zobrazí adresář projektu (pokud je projekt otevřen).
- Mezi jednotlivými částmi okna editoru je nyní možné přepínat pomocí klávesových zkratk Alt + F6 a Alt + Shift + F6.
- V dialogu „Nastavení projektu“ přibyla položka „Konfigurace“, která umožňuje volbu aktuální konfigurace pro překlad (podmíněný překlad).
- Bylo výrazně zrychleno zapnutí ladícího režimu. Zrychlení bylo dosaženo optimalizací načítání ladících informací ze souboru mapy (*.MP2) a listingu (*.LS1).
- WinTechnol nyní podporuje tvorbu PLC pro WinCNC. Cílová platforma (DOS/WinCNC) se nastavuje v dialogu „Nastavení projektu“ na kartě „Obecné“, položka „Cíl“.

Opravené chyby

- Opraveno několik drobných chyb v editoru.
- Byla opravena chyba v načítání souboru listingu (*.ls1). Soubor se nenačetl v případě, že ve zdrojovém kódu bezprostředně po názvu mechanismu následoval komentář (bez vložené mezery, jen na začátku či konci mechanismu, tj. za MECH_BEGIN mech, MECH_END mech, MODULE_BLOCK_INIT, MODULE_BLOCKINIT_END, ...).
- WinTechnol nastavuje po vytvoření spojení signál DTR na 1. Tento signál využívají DOSové verze systému k detekci, zda je připojen WinTechnol.

Verze 2.0.14

6. 6. 2008

Změny

- Informace o pracovním prostoru projektu se nyní ukládají do samostatného souboru, který má stejné jméno a umístění jako projekt, ale má příponu „.wtw“. Informace o pracovním prostoru zahrnují nastavení parametrů ladění, informace o tom, které proměnné a mechanismy se mají sledovat a informace o otevřených souborech. Původně se tyto informace ukládaly do souboru projektu, což mělo za následek, že se soubor měnil i tehdy, když nedošlo ke skutečné změně v projektu. To vadilo zejména při použití softwaru na správu verzí, nyní stačí nezařadit soubor „*.wtw“ do verzování.

Opravené chyby

- Opraveno chybné zobrazování statusu PLC (chyba se projevovala jen v dialogu, který se zobrazí příkazem PLC - Status).

Verze 2.0.13

18. 12. 2007

Opravené chyby

- WinTechnol se při ladění nepokouší sledovat hodnoty registrů PLC při průchodu jednotlivými řádky zdrojového kódu, pokud je použita příliš stará verze Technolu, která to neumožňuje. V předchozích verzích se v takovém případě vypsala zpráva „Chyba příkazu WatchRegsOnLine“.

- Opravena závažná chyba, která se projevovala při práci se soubory, které obsahovaly řádky delší než 256 znaků. Při načítání takových souborů mohlo dojít k jejich poškození.
- Opraveno několik chyb v editoru, které mohly vést k pádu aplikace.

Verze 2.0.12

21. 3. 2007

Změny

- Změněn formát nápovědy (na HTML Help) a doplněn její obsah.
- Doplněno ošetření závažných chyb aplikace – v případě výskytu chyby vedoucí k pádu aplikace je možné vytvořit soubor s informacemi o chybě. Ten je možné odeslat e-mailem firmě MEFI, která na základě obsažených informací může provést analýzu příčiny.
- Zavedeno číslování revizí společné s WinCNC.
- Aktualizována nápověda pro tvorbu PLC.
- Editor byl upraven tak, aby zvýrazňování syntaxe odpovídalo syntaxi Technolu ve verzi 6.425.

Opravené chyby

- Opraveno vkládání názvů proměnných do plakety ze schránky a přetahování myši.
- Opraveno ukládání rozložení oken aplikace. Chyba byla zanesena ve verzi 2.0.8 a způsobovala, že se po spuštění WinTechnolu bylo vždy použito výchozí uspořádání prvků v okně aplikace.
- Opravena chyba editoru, která mohla vést k pádu aplikace (při nahrazování označeného textu tabulátorem).
- Opravena chyba editoru, která způsobovala, že soubory v kódování UNICODE nebyly načteny celé, pokud jejich velikost přesáhla 32kB.

Verze 2.0.11

26. 4. 2005

Opravené chyby

- Ve verzi 2.0.10 se v okně „Proměnné“ nezobrazovali správně názvy jednotlivých bitů pro proměnné typu Byte. Tato chyba byla odstraněna.

Verze 2.0.10

18. 4. 2005

Změny

- Lokalizace uživatelského prostředí do angličtiny. Jazyk uživatelského rozhraní se automaticky volí podle nastaveného jazyka Windows, nebo je možné jazyk zvolit explicitně v menu aplikace (nezávisle na nastavení Windows).
- Editor byl upraven tak, aby zvýrazňování syntaxe odpovídalo syntaxi Technolu ve verzi 6.373.
- V nastavení projektu na záložce „Technol“ byla přidána položka „Umožnit ladění“, která odpovídá klíčovému slovu „Debug“ v make.knf, přidanému do Technolu ve verzi 6.373. Možná nastavení jsou On (ladění PLC umožněno tam, kde je to povoleno pomocí instrukce Debug), Off (ladění PLC není umožněno nezávisle na použití instrukce Debug) a All (ladění PLC je umožněno všude, nezávisle na použití instrukce Debug).
- V okně sledování byl doplněn sloupec „Typ“, ve kterém se zobrazuje typ sledované proměnné (výrazu).
- Bylo doplněno sledování registrů PLC přímo v editoru. Hodnoty PLC registrů při posledním průchodem danými řádky se zobrazují v levé části okna editoru se zdrojovým kódem PLC, barevně se znázorňuje, před jakou dobou byl naposledy vykonán daný řádek PLC. Sledování registrů PLC přímo ve zdrojovém kódu lze zapnout či vypnout na záložce „Ladění“ v „Nastavení projektu“. Na stejné záložce je také možné nastavit periodu, se kterou se bude zasílat stav PLC registrů z řídicího systému.
- Aktualizována nápověda pro tvorbu PLC.

Opravené chyby

- Odstraněn problém s překladem projektů, které využívaly starší verze technolu používající překladače Borland. (WinTechnol při vytváření souboru Make.knf vložil před parametry TurboAssembleru znak „.)“.)
- Opraveno vyhledávání nahoru.
- Při pokusu o načtení projektu vytvořeného v novější verzi WinTechnolu se již správně zahlásí chyba a projekt se neotevře. V předchozích verzích se sice rovněž zahlásila chyba, projekt se správně nenačetl, ale zůstal otevřený. Při uzavírání pak přepsal obsah souboru projektu špatně načteným projektem.

Verze 2.0.9

15. 12. 2004

Opravené chyby

- Při sledování výrazu typu „dwrđ.XXX + 10“ se přičítala jiná hodnota než je ve výrazu zadaná.
- Byla opravena chyba, kvůli které se v okně „Sledování“ nezobrazovaly správně dekadické hodnoty proměnných.

- Byla opravena chyba zpracování parametru příkazového řádku „CheckTechnolVer“. Pokud byla nalezena novější verze překladače, změnil WinTechnol správně verzi překladače v projektu, ale nenastavil správně příznak že byl projekt změněn. To mělo dopad na příkaz „Make“, který správně nerozpoznal, že je potřeba provést nový překlad.
- Odstraněn problém s „blikáním“ hodnoty proměnné při najetí kurzoru nad její jméno v editoru.

Verze 2.0.8

19. 10. 2004

Změny

- WinTechnol plně podporuje UNICODE. Typ kódování souboru (Unicode/ANSI) lze nastavit v okně „Vlastnosti“, které lze otevřít pro daný dokument např. z menu „Zobrazit“ – „Vlastnosti“.
- Do prostředí WinTechnolu byla integrována nápověda pro strojní konstanty a nápověda pro systémovou konfiguraci.
- Bylo změněno výchozí uspořádání prvků v okně aplikace tak, aby lépe vyhovovalo potřebám uživatelů.
- Doplněno automatické přizpůsobení šířky sloupce „Hodnota“ v okně „Sledování“ šířce zobrazovaného textu.
- Byly doplněny nové parametry příkazového řádku, které WinTechnol rozeznává:

/Build	Automaticky spustí nepodmíněný překlad projektu a pokud překlad proběhne bez chyb ukončí aplikaci. Soubor projektu (včetně cesty) musí být také zadán na příkazovém řádku. <i>Příklad: WinTechnol.exe C:\WT\SPRY\SPRY.WTP /Build</i>
/Make	Automaticky spustí podmíněný překlad projektu a pokud překlad proběhne bez chyb ukončí aplikaci. Syntaxe stejná jako u parametru /Build. Pokud jsou současně zadány oba parametry (Build i Make), provede se nepodmíněný překlad
/CheckTechnolVer	Automaticky vyhledá nejnovější verzi překladače Technol a nastaví zadaný projekt tak, aby používal tuto verzi překladače. Soubor projektu (včetně cesty) musí být také zadán na příkazovém řádku. Parametr je možné kombinovat s parametry Build a Make.

- WinTechnol byl doplněn tak, aby podporoval nové vlastnosti překladače technol až do verze 6.352. Od verze 6.349 se mění způsob aktualizace softwaru „kazety“ v řídicím systému – do řídicího systému se již nepřenášejí pouze soubor CNC_PIS.EXE, jako dříve, ale soubory dle seznamu v souboru PLCBIN.txt, který překladač při překladu vytvoří ve výstupním adresáři.
- WinTechnol umožňuje použít „Správce souborů“ i v případě, že není otevřen projekt. Nastavení parametrů MTCP spojení, které se použije pro komunikaci s řídicím systémem, se provádí na kartě „Spojení MTCP“ v konfiguračním dialogu „Možnosti aplikace WinTechnol“, který se zobrazí pomocí menu „Nástroje“ – „Možnosti“.
- Byl doplněn příkaz „Zobrazit“ – „Obnovit výchozí uspořádání“, který umožňuje vrátit se kdykoliv k výchozímu uspořádání prvků v okně WinTechnolu.
- Tisk byl upraven tak, aby ve vytisknutém dokumentu byly použity stejně velké fonty, jako jsou zvoleny pro zobrazování na monitoru.

Opravené chyby

- Odstraněny problémy s kontextovou nápovědou WinTechnolu (často se zobrazovala chybová zpráva „Téma nápovědy neexistuje...“).
- Byly provedeny změny v instalačním programu, které odstraňují některé problémy spojené s přechodem na jinou verzi WinTechnolu (nově přidané položky menu se nezobrazovaly, v menu se zobrazovaly nesprávné ikony, ...). Po instalaci WinTechnolu se obnoví výchozí rozmístění okna aplikace a obnoví se výchozí nastavení menu, panelů příkazů a klávesových zkratk.
- Byly odstraněny problémy s otevíráním souborů pomocí DDE. Při poklepání na soubor WinTechnolu (*.PLC, *.WTP, ...) se WinTechnol sice spustil, ale zůstal skrytý a jeho okno se zobrazilo teprve po dalším poklepání na soubor WinTechnolu.
- Opravena chyba ve „Správci souborů“, která způsobovala, že některé operace končily neúspěchem (při práci se soubory na řídicím systému, zejména při práci se složitějšími adresářovými strukturami).
- Opravena chyba ve „Správci souborů“, která způsobovala, že se po stisku klávesy Enter nebo Esc zavřel vybraný panel.
- Opravena chyba v komunikačním modulu MTCP, která občas způsobovala, že se zdánlivě podařilo navázat spojení s řídicím systémem, ten však nereagoval na žádné příkazy. Na řídicím systému musí být kazeta s verzí alespoň 6.354, ve které byla implementována stejná oprava.

Verze 2.0.7

11. 9. 2003

Změny

- Editor byl upraven tak, aby zvýrazňování syntaxe odpovídalo syntaxi Technolu ve verzi 6.315.

Opravené chyby

- Odstraněny problémy s nastavováním jednotlivých bitů bytové proměnné v okně „Proměnná“.

- Odstraněna chyba, která vedla k pádu programu v případě, že se nepodařilo přenést podpůrný soubor z nebo do systému.
- Odstraněna chyba při načítání projektu, která způsobovala, že při každém otevření projektu byla do projektu vložena nová plaketa „Plaketa 0“.
- Odstraněna chyba, která způsobovala, že se při spuštění WinTechnolu nenačetlo správně rozložení panelů v okně aplikace..
- Byla odstraněna chyba která způsobovala, že v případě, kdy měl fokus některý z panelů (okno sledování, okno výstupu, ...), se přesto stisky některých kláves projevovaly v editoru (např. při pokusu vymazat jeden znak z názvu plakety stiskem klávesy DEL došlo k vymazání znaku v souboru otevřeném v editoru).

Verze 2.0.6

3. 6. 2003

Změny

- WinTechnol byl přizpůsoben pro použití překladače Technol ve verzi 6.300 a vyšší. Technol od této verze již nevyužívá assembler a linker Borland. Namísto toho používá assembler a linker který je součástí „Windows XP Driver Development Kitu“ od Microsoftu. WinTechnol proto nově rozpoznává chybová hlášení ve formátu, který používají překladače Microsoft. Kromě toho byly rozšířeny konfigurační dialogy o možnost zadání informací pro překladače Microsoft.
- Doplněno barevné rozlišení aktivního okna ve správci souborů.
- Správce souborů byl rozšířen o možnost práce se sítovými složkami.
- Rozšířeny možnosti přizpůsobení uživatelského rozhraní.

Opravené chyby

- Pokud adresář projektu obsahoval dlouhý název a v adresáři Temp neexistoval soubor Make.bat, pak došlo k chybě překladu (Tech.exe, Run Time Error...). Problém byl způsoben tím, že WinTechnol nepředal programu Tech.exe cestu k souboru Make.bat v krátkém formátu (krátký formát cesty lze vytvořit pouze pro existující soubory).
- Po vyvolání dialogu „Najít“ a „Nahradit“ se nyní správně přednastaví hledaný text.
- Po vyvolání dialogu „Proměnná“ se nyní správně přednastaví jméno proměnné (vybraný text, slovo pod kurzorem, nebo minulá proměnná).
- Při přenosech souborů či celých adresářů či PLC interfacu mezi počítačem a řídicím systémem hlásil občas WinTechnol chyby („Soubor ... se nepodařilo přenést“ apod.), nebo se celý proces „zasekl“ a bylo potřeba jej ukončit stiskem tlačítka „Storno“ (docházelo k tomu zejména při práci se „Správcem souborů“ a kopírování či přesunu většího množství souborů či složitější adresářové struktury).
- Při spouštění ladícího režimu došlo někdy k chybě („Program provedl neplatnou operaci...“ apod.). Chyba se projevovala zejména ve Windows 9x. Docházelo k ní pouze při určité velikosti a počtu proměnných v PLC.
- Při pokusu otevřít některý projekt z posledně otevřených projektů pomocí příkazu „Minulé projekty“ ..., který byl odstraněn, nebyla oznámena chyba, místo toho došlo k vytvoření nového projektu.
- Při kliknutí levým tlačítkem myši kdekoli v okně WinTechnolu za současného držení klávesy Alt došlo k chybě.
- Použití kolečka myši v určitých případech vedlo k chybě.
- Pokud byl při práci s WinTechnolem použit celoobrazovkový režim, došlo při ukončování aplikace k chybě.

Verze 2.0.5

Změny

- Seznam posledně otevřených souborů v nabídce soubor byl rozdělen do dvou částí: seznam posledně otevřených projektů („Soubor“ – „Minulé projekty“) a seznam posledně otevřených souborů („Soubor,“ – „Minulé soubory“).
- Doplněna možnost uživatelského přizpůsobení všech nabídek, panelů nástrojů a klávesových zkratk. Režim „přizpůsobování“ je možné vyvolat volbou „Nástroje“ – „Vlastní...“. Veškerá dokumentace (tj. zejména nápověda) nadále vychází z výchozího nastavení uživatelského rozhraní (umístění jednotlivých nabídek menu, klávesové zkratky, ...).
- Společně s projektem se ukládá i seznam otevřených souborů a oken, takže při opětovném otevření projektu se otevrou všechna okna tak, jako vypadala před uzavřením projektu. Z tohoto důvodu byl též změněn formát souborů projektu. Verzi formátu souboru projektu je možné nastavit na kartě „Obecné“ v konfiguračním dialogu projektu, při pokusu o uložení ve starším formátu je nabízena možnost konverze do nejnovějšího formátu.

Opravené chyby

- Opravena chyba, která způsobovala, že při uzavírání projektu příkazem „Soubor“ – „Uzavřít projekt“ nedošlo k uložení otevřených modifikovaných souborů.
- Opravena chyba, která způsobovala, že při otevírání projektu nedošlo k uložení modifikovaných souborů, které se před otevřením nového projektu musely uzavřít.
- Odstraněny problémy s automatickou detekcí změn provedených mimo WinTechnol u souborů otevřených ve WinTechnolu. Dříve bylo někdy nepravdivě hlášeno smazání souboru, který byl pouze modifikován. Někdy po výskytu toho hlášení nebylo možné daný soubor otevřít jinou aplikací ani jej smazat až do uzavření WinTechnolu.

- Zaškrtnutí políčka „Jen číst“ v dialogu „Otevřít“ při otvírání souboru fungovalo pouze někdy. Tato chyba byla odstraněna.
- Pokud bylo otevřeno více pohledů pro jeden binární dokument, pak se při editaci zobrazovaly změny pouze v pohledu, který byl editován. Chyba byla odstraněna, změny se již zobrazují ve všech pohledech.

Verze 2.0.4

Změny

- Vylepšeno obnovování obsahu okna „Proměnná“ po změně názvu proměnné, která se má sledovat.
- Přidán příkaz „Ladění“ – „Zrušit vůbec breakpointy“, který odstraní vůbec nastavené breakpointy. Příkaz je aktivní pouze v ladícím režimu.
- Byla doplněna či upravena některá kontextová menu, která se zobrazují po stisku pravého tlačítka (pro editor zdrojových souborů PLC a textových souborů a pro okna „Sledování“ a „Projekt“).
- Doplněna podpora hlavičkových souborů PLC (pro Technol 6.41 a vyšší). S tím souvisí změna formátu souborů projektu. Verzi formátu souboru projektu je možné nastavit na kartě „Obecné“ v konfiguračním dialogu projektu, při pokusu o uložení ve starším formátu je nabízena možnost konverze do nejnovějšího formátu.
- Zvýraznění syntaxe v editoru zdrojového kódu PLC bylo uzpůsobeno syntaxi překladače verze 6.41.

Opravené chyby

- Bylo opraveno špatné zobrazování hodnot proměnných v okně sledování proměnných.
- Byla opravena chyba, ke které docházelo při uzavírání okna „Proměnná“.
- Vyřešen problém s nastavování jednotlivých bitů v okně „Proměnná“ ve Win9x.
- Opraveno nastavování formátů ve Win9x. (Na kartě Formát dialogu „Možnosti aplikace WinTechnol...“ nebylo ve Win9x možné změnit barvu písma či pozadí. Změny v nastavení formátů se neprojevovaly okamžitě po stisku tlačítka „OK“ nebo „Použít“. Obě chyby byly opraveny.)
- Opravena chyba ve „Správci souborů“, která se projevovala ve Win9x – nešlo pracovat se soubory v pravém okně (po označení souborů v pravém okně a stisknutí tlačítka příslušné akce se nic nestalo).
- Odstraněny problémy, které se občas vyskytovaly při sledování hodnoty proměnných či mechanismů přímo ve zdrojovém kódu po najetí kurzorem myši nad název dané proměnné či mechanismu.
- Zprovozněny nabídky „Projekt“ – „Přidat do projektu“ – „Nový“ - ...

Známé chyby

- Při uzavírání projektu příkazem „Soubor“ – „Uzavřít projekt“ nedojde k uložení modifikovaných souborů.

Verze 2.0.3

Změny:

- Změna uživatelského rozhraní – použití BCG Library (plovoucí panely vycházejí nově z této knihovny, což umožňuje lepší manipulaci s nimi a více možností umístění).
- Okno „Ladění“ je nadále nazýváno okno „Sledování“.
- V okně „Proměnná“ je pro proměnné typu Byte možné měnit jednotlivé bity – přesune se fokus na pole s hodnotou příslušného bitu a stiskne se jedno z tlačítek mezera (invertuje bit), ‘1’ (nastaví bit na jedničku) nebo ‘0’ (nastaví bit na nulu).
- Bylo vylepšeno zobrazování hodnot proměnných v okně „Sledování“ – hodnoty jsou zobrazovány jiným formátem než názvy proměnných. Hlavní přínos je při zobrazování proměnných typu Byte, kde jsou nyní hodnoty jednotlivých bitů snáze odlišitelné od jejich názvů.
- Nově je možno sledovat nejen proměnné, ale i libovolné výrazy odpovídající syntaxi jazyka Technol (platí pro vůbec způsoby sledování).
- Šablony mohou být umístěny ve více adresářích, jednotlivé cesty je třeba v konfiguraci WinTechnolu na záložce cesty oddělovat středníkem.
- Přidán příkaz „Projekt“ – „Přenést PLC“.
- Přidán příkaz „Projekt“ – „Přenést podpůrné soubory“.
- Přidán příkaz „Projekt“ – „Vyčistit“.
- Přidán editor binárních souborů.
- Rozšířen dialog „Otevřít“, ve kterém se provádí výběr souboru, který se má otevřít. Přibyl zde náhled, volba editoru, ve kterém se má soubor otevřít (text, zdrojový soubor PLC, binární soubor nebo projekt WinTechnolu) a volba kódování souboru (soubor se převede do kódování pro Windows a v tomto kódování se také uloží).
- V dialogu „Otevřít“ pro vzdálený počítač připojený protokolem MTCP je nyní možné zvolit způsob řazení souborů. Volba je možná pouze v detailním zobrazení. Volba položky, podle které se bude řadit se provede kliknutím na záhlaví příslušného sloupce.
- Přidán „Správce souborů“ (přístupný z menu „Nástroje“). Správce souborů umožňuje mimo jiné přenosy souborů mezi počítačem a řídicím systémem a práci se soubory na řídicím systému.
- Přidány klávesové zkratky pro zobrazení okna „Proměnná“ (Shift + F9) a okna „Mechanismy“ (Shift + F8).

- Přidány tipy na používání aplikace (zobrazují se automaticky po startu programu, nebo prostřednictvím menu: „Nápověda“ – „Tipy...“.
- Doplněna automatická aktualizace verze softwaru kazety.

Opravené chyby

- Do instalace byly přidány potřebné dll knihovny MFC42.DLL a MSVCRT.DLL. V předchozí verzi zde byly nesprávně jejich ladící verze MFC42D.DLL a MSVCRTD.DLL.
- Byla opravena chyba ke které docházelo při načítání mapy.
- Bylo opraveno sledování proměnné přímo ve zdrojovém textu (po najetí kurzorem na proměnnou). V předchozí verzi se stávalo, že se hodnota proměnné zobrazovala i po vyjetí kurzoru myši z okna se zdrojovým textem.
- WinTechnol by již měl fungovat nezávisle na jazykové verzi Windows či na nastaveném umístění.
- Při ukládání více souborů (či při překladu) by se již nemělo objevovat hlášení „Soubor xxx byl modifikován mimo editor ...“. Nadále však funguje ohlašování změn provedených skutečně mimo editor WinTechnolu.
- Byly odstraněny chyby v knihovnách DebugPLC.dll a Mtcpobj.dll, které mohly způsobit ztrátu paketů komunikace, nebo „zamrznutí“ aplikace. Chyby se mohli projevit víceméně náhodně kdykoliv při běhu aplikace když bylo vytvořeno spojení.

Znamé chyby

- Někdy dochází ke špatnému zobrazování hodnot sledovaných proměnných v okně sledování – text je špatně zarovnán a někdy se nezobrazí vůbec.
- Při zavírání okna „Proměnná“ občas dojde k chybě, která vede k zacyklení aplikace – stále dokola se zobrazuje chybové hlášení „Byl učiněn pokus o nepodporovanou operaci.“.

Verze 2.0.2

Výchozí verze (první „finální“ zveřejněná verze).

Znamé chyby

- V instalaci chybí soubory MFC42.DLL a MSVCRT.DLL, místo nich jsou obsaženy jejich ladící verze MFC42.DLL a MSVCRTD.DLL. Chyba se projeví při pokusu o spuštění aplikace – zobrazí hlášení „Nelze najít DLL knihovnu MFC42.DLL na zadané cestě ...“. Chyba se nemusí projevit na všech počítačích, neboť uvedené soubory jsou často instalovány s jinými aplikacemi. Oprava: zkopírovat chybějící soubory do adresáře, ve kterém je WinTechnol.exe, nebo použít instalaci aplikace WinTechnol verze 2.0.3 nebo vyšší.
- Aplikace nefunguje pod Windows 95. Po spuštění se pouze objeví „Splash screen“ a po chvíli zase zmizí. Příčinou je chybějící knihovna RichEd20.dll, která je součástí všech ostatních verzí Windows. Oprava: zkopírovat chybějící soubor do adresáře, ve kterém je umístěn WinTechnol.Exe.
- Při spuštění ladícího režimu (po zadání příkazu „Ladit“) dojde občas k chybě („Program provedl neplatnou operaci...“). K chybě dochází při načítání mapy (mp2).
- WinTechnol nejde spustit na jiné než české verzi Windows 9x a na Windows NT/2000/XP pokud je nastaveno jiné umístění než Česká republika.
- Při ukládání souborů se občas objeví hlášení „Soubor xxx byl modifikován mimo editor...“, které neodpovídá skutečnosti.

Spolupracující verze WinTechnol x Technol x Panel

V následující tabulce je pro každou verzi WinTechnolu uvedena minimální verze překladače Technol a panelu, které umožňují využití všech funkcí WinTechnolu. Při použití starších verze mohou být některé funkce nedostupné.

Verze WinTechnolu	Verze překladače Technol, která je nezbytná k využití všech funkcí WinTechnolu	Verze softwaru panelu v řídicím systému, která je nezbytná k využití všech funkcí WinTechnolu
2.0.0	6.19	
2.0.1	6.19	
2.0.2	6.28	40.09
2.0.3	6.32	40.11
2.0.4	6.41	40.11
2.0.5	6.41	40.11
2.0.6	6.41	40.11
2.0.7	6.41	40.11
2.0.8	6.354	40.40
2.0.9	6.354	40.40
2.0.10	6.373	40.46