

Návod na snížení frekvence procesoru a tím i jeho teploty pro systémy se základní deskou Epox 4PCA a procesorem HT:

- 1) po spuštění stroje vstoupit do setupu biosu stisknutím klávesy DEL
klávesu je nutno stisknout dříve než stroj začne bootovat, nebo je možné ji opakovaně mačkat hned od spuštění stroje až do zobrazení modré tabulky
- 2) v setupu biosu zvolit položku POWER BIOS FEATURES
- 3) po té označit CPU CLOCK/SPEED a stisknout ENTER
- 4) do otevřeného okna napsat 133 a stisknout ENTER
- 5) pomocí klávesy ESC se vrátit do základní tabulky a označit
Save & Exit Setup
- 6) stisknout Y a po té ENTER
- 7) po naboťování stroje ukončit CNC systém a editovat soubor
C:\PLC\SYSTEM\TECH.KNF například za pomoci základního editoru
napsáním příkazu "EDIT C:\PLC\SYSTEM\TECH.KNF" do příkazové
řádky
- 8) v tomto souboru najít položku Clock (nachází se ve skupině označené
PARAMETRY HARDWARE) a změnit číslo za rovnítkem na 133
např: Clock = 200 změnit na Clock = 133
- 9) uložit soubor a restartovat systém